

## 2008 (8) Audi RAPPORT DE DIAGNOSTIC VÉHICULE

### Informations sur le véhicule

2008 (8)/Audi/Audi Q7/SQ7 2007>/

VIN: WAUZZZ4L98D035255

Kilométrage: 227800km

Plaque d'immatriculation: --

### Informations sur le client

Nom: --

Tél: --

### Informations sur le dispositif



















Outil d'analyse: MaxiIM IM608

Version: V21.00

Numéro de série: H10MM1C01085

Numéro de commande de réparation: --

### Systèmes scannés( 27 )

Système	État/DTC
01 - Electronique moteur	 1
02 - Électronique de boîte de vitesses	 0
03 - Electronique de freins	 2
05 - Accès et autorisation de démarrer	 0
07 - Unité d'affichage/de commande	 0
08 - Electronique climatiseur/chauffage	 1
09 - Centrale électrique électronique	 0
0E - Media Player 1	 0
15 - Sac gonflable	 0
16 - Électronique de colonne de direction	 1
17 - Porte-instruments	 0
18 - Chauffage d'appoint/stationnaire	 0
19 - Interface de diagnostic du bus de données	 0
37 - La navigation	 0
42 - Électronique de porte conducteur	 0
46 - Module central système Confort	 1
47 - Système audio	 0
4F - Centrale électrique électronique 2	 0

52 - Électronique de porte passager	✓ 0
56 - Autoradio	✖ 1
61 - Régulation de la batterie	✖ 1
62 - Électronique de porte arrière gauche	✓ 0
69 - Fonction remorque	✓ 0
6F - Module central système Confort 2	✓ 0
72 - Électronique de porte arrière droite	✓ 0
76 - Aide au stationnement	✓ 0
77 - Téléphone	✓ 0

### DTC ( 8 )

#### 01 - Electronique moteur ( 1 DTC )

DTC	Description	État
P161B:00/05 659:000	Bougie de préchauffage, cylindre 2, coupure	Actif/statique

#### 03 - Electronique de freins ( 2 DTC )

DTC	Description	État
00287:008	Capteur de vitesse arrière droit - Signal non plausible	Passif/sporadique
01276:012	Pompe hydraulique d'ABS - Erreur électrique dans le circuit	Passif/sporadique

#### 08 - Electronique climatiseur/chauffage ( 1 DTC )

DTC	Description	État
01087:005	Réglage de base non réalisé - Réglage de base/adaptation pas effectué ou incorrect	Actif/statique

#### 16 - Électronique de colonne de direction ( 1 DTC )

DTC	Description	État
01704:007	Borne 58 (rhéostat d'éclairage) - Court-circuit à la masse	Passif/sporadique

#### 46 - Module central système Confort ( 1 DTC )

DTC	Description	État
01699:009	Moteur pour VC, capot de coffre/hayon - Coupure/court-circuit à la masse	Passif/sporadique

#### 56 - Autoradio ( 1 DTC )

DTC	Description	État
00856:011	Antenne, sur l'autoradio - coupure	Actif/statique

**61 - Régulation de la batterie ( 1 DTC )**

DTC	Description	État
02256:001	Courant de repos - Valeur limite supérieure dépassée	Passif/sporadique

**Notes techniques**

Nom du client: \_\_\_\_\_

Technicien: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Note: Veuillez enregistrer une copie de ce rapport dans l'historique.